



Reparación de fuentes conmutadas en televisores de LCD, Plasma y led



Costo:

México \$800.00 pesos Extranjero \$80 USD

Curso disponible para:









TERMARIO

La sección de fuente conmutada en Televisores de LCD Sony 40"


1.- El Circuito PFC, parte 1



2.- El Circuito PFC, parte 2



3.- Localizando fallas en la fuente de Standby



4.- Solución a fallas en la fuente de alimentación principal



5.- Solucionando problemas en los circuitos de protección



7.- El circuito PFC



8.- Comprobando el circuito inversor, parte 1





Televisores LED de alta definición


9.- Comprobando el circuito inversor, parte 2




10.- La fuente conmutada de 12 voltios



11.- Los circuitos de protección en la fuente




12.- Procedimiento para encender la fuente con cargas falsas, parte 1




13.- Procedimiento para encender la fuente con cargas falsas, parte 2



14.- La fuente de Standby




15.- El circuito PFC






La fuente de alimentación en Televisores de Plasma

16.- La fuente VCC o de voltajes lineales



17.- La fuente VA y VS



18.- Solucionando problemas de imagen rojiza y en cámara lenta en Televisores de LCD Sony



** Solucione fallas de: Imagen en cámara lenta que deja una estela en LCD Sony **



Formas de pago

México



A nombre de:

Centro Nacional de Refacciones S.A. de C.V.

0451368397

Tiendas Oxxo 5204-1672-4188-4394 Tarjeta BANAMEX

Pagos con tarjeta de crédito:

Todas las tarjetas, excepto American Express

A 6 meses sin intereses Tarjeta Bancomer (no aplica en tarjetas de autoservicios)

Otros Países



Western Union:

Los pagos se deben dirigir a:

Nombre: Luis Alberto Tamiet Cousillas Dirección: Dr. Luis A. Ferrand 4761/2

Montevideo - Uruguay



pagos@mdcomunicacion.com

www.electronicayservicio.com

(C) México: 55 54 96 58 20

Tel. (0155) 29 73 11 22

Otros paises: Tel. 521 55 5496-5820